

### Le GEMMA

- Guide d'Étude des Modes de Marches et d'Arrêts
- Inventé en France en 1981
- Pourquoi:
  - Besoin d'un vocabulaire commun et précis
  - Besoin d'une approche guidée




## Le GEMMA

Référence de l'équipement: GEMMA Guide d'Étude des modes de Marches et d'Arrêts **ADEPA** (PZ) (A) <PROCÉDURES D'ARRÊT de la Partie Opérative P.O.> (F) <PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT.> F4) <Marches de vérification dans le <Partie Commande inactive.> (A6) < Mise P.O. dans l'état initial: <Arrêt dans état initial> désordre> (AT) < Mise P.O. dans état déterminé> (A4)<Arrêt obten u> préparation> (F5) < Marches de Demandes l'ordre> (A5) < Préparation pour remise en route après défaillance> déterminé> **←** Demandes (F1) <Production normale> d'arrêt (D3) <Production tout de même> (D2) < Diagnostic et/ou traitement de défaillance> (F6)<Marches de test> - Production = -(D1) <Arrêt d'urgence> Détection défaillance <PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT.> D <PROCÉDURES en DÉFAILLANCE de la Partie Opérative P.O.>




# Concept N°1 du GEMMA






# Concept N°2 du GEMMA






# Concept N°3 du GEMMA






## Concept N°3 du GEMMA





# Les rectangles états


 Chaque mode de marche et d'arrêt est désigné par un rectangle état





## Les rectangles états

 Un rectangle état appartient à l'une ou l'autre des 3 familles et est situé dans ou hors de la zone de production






#### Famille A: Procédures d'arrêt

- On retrouve ici tous les modes ou états qui conduisent à un arrêt du système pour des raisons EXTÉRIEURES
  - Fin de la journée de travail
  - Manque de matière
- ARRÊT NORMAL







- A1 Arrêt dans l'état initial
  - Obligatoire dans tout GEMMA
  - Représente l'état de la PO en situation initiale
  - Il est repéré par un double rectangle



- A2 Arrêt demandé en fin de cycle
  - État transitoire de F1 vers l'état A1
  - Mémorisation de la demande d'arrêt
  - Le cycle en cours doit se terminer pour retour aux conditions initiales





- A5 Préparation de remise en route après défaillance
  - Comprend généralement:
    - dégagement, nettoyage,...
  - Opérations souvent manuelles:
    - Intervention de l'opérateur



- A6 Mise en état initial de la PO
  - Séquences permettant de remplir les conditions de l'état initial
  - L'initialisation peut être:
    - Manuelle, par action sur chaque actionneur;
    - Automatique, par une séquence pré-établie






### Famille F: Procédures de fonctionnement

 On retrouve ici tous les modes ou états qui sont indispensables à l'obtention de la valeur ajoutée

- On ne produit pas dans tous les modes de cette famille:
  - Modes préparatoires:
  - Modes de réglages et de test:







- F1 Production normale
  - Obligatoire dans tout GEMMA
  - GRAFCET de Production Normale

- F4 Marche de vérification dans le désordre
  - Mouvements séparés
  - Fonctions séparées
  - Mode dit "Manuel"



- F5 Marche de vérification dans l'ordre
  - Test de cycle ou de partie de cycle de production à la cadence désirée
  - Types de marche:
    - Étape par Étape;
    - Cycle par Cycle;
    - Séquence par Séquence;
    - Poste par Poste. 1/2 Auto Man Auto




#### Famille D: Procédures de défaillance

 On retrouve ici tous les états conduisant à (ou traduisant) un arrêt du système pour des raisons INTÉRIEURES

- Arrêts d'urgence
- Défaillance de la partie opérative




D.






- D1 Arrêt d'urgence
  - Arrêt immédiat
  - Dégagements
  - Procédures limitant les dégâts






Sélection des modes de marches et d'arrêts avec mise en évidence des liaisons entre ces modes



Si il est retenu, y inscrire un texte clair expliquant ce qui est attendu



Fermer la valve D. Figeage de l'automatisme.




Sinon, le barrer d'un X



Sélection des modes de marches et d'arrêts avec mise en évidence des liaisons entre ces modes

- Rechercher les évolutions d'un état à l'autre
  - Si l'évolution est retenue, la mettre en gras






Sélection des modes de marches et d'arrêts avec mise en évidence des liaisons entre ces modes

- Les états A1 et F1 sont obligatoires
  - On les prend comme points de départ
- Trouver les évolutions possibles:
  - Lors du passage de A1 à F1, faut-il passer par F2 ?
  - Lors d'un arrêt, faut-il retourner vers A1 (via A2) ou vers A4 (via A3)
  - Quels cas de défaillance envisager ?



Sélection des modes de marches et d'arrêts avec mise en évidence des liaisons entre ces modes





#### Conditions d'évolution entre les états

Définition à l'aide du GEMMA des conditions d'évolution entre les états de marches et d'arrêts

- Évaluer les conditions pour chaque évolution retenue
  - Permet de concevoir le pupitre de commande
  - Entraîne l'ajout de capteurs sur la machine
  - Permet de compléter le GRAFCET




#### Conditions d'évolution entre les états

Définition à l'aide du GEMMA des conditions d'évolution entre les états de marches et d'arrêts

#### Type de passage d'un état à l'autre

- Avec condition d'évolution
  - Inscrire clairement cette condition sur le GEMMA





#### Conséquences de l'utilisation du GEMMA

 Pupitre de commande, capteurs supplémentaires et GRAFCET complet sont mieux conçus

 La machine est mieux conçue, donc sa réalisation et sa mise en route seront plus faciles