

NOM:

date:

Prénom:

UC:

## Contrôle de travail


*calcul du coefficient de sécurité d'un arbre*

L'arbre 1 est de section pleine, constante ( $D=40\text{mm}$ ), sauf dans la section de centre C (un trou  $d=4\text{ mm}$  est percé verticalement dans l'arbre).

Le problème est plan, les liaison sont considérées ponctuelles en A et B.

matière: acier C30     $\sigma_e = 350 \text{ MPa}$


dimensions en mm: ab=500    bd=1000    cd=500    m=100Kg    g=10 m.s<sup>-2</sup>



1. Calculez les réactions aux appuis  $Y_A$  et  $Y_B$ . 4
2. Tracez le diagramme des efforts intérieurs  $T_y$  et  $M_fz$ . 5
3. Donnez sans calcul la section la plus sollicitée de l'arbre. Justifiez. 2
4. Calculez le coefficient de sécurité dans cette section. 7(6)

180.

↳ concluez sur la tension mécanique de l'arbre !



A.N.  $ab = 100 \times 500 = 50000 \text{ mm}^2$   $m = 100 \text{ kg}$   
 $bd = 1000 \text{ mm}$   $D = 40 \text{ m}$   
~~cd~~  $ac = 500 \text{ mm}$   $d = 4 \text{ m}$

\* Uniquement s'il s'agit d'un examen.

PFS: Calcul des réactions aux appuis

1

$$Y_A + Y_B - mg = 0$$

"résultantes"

$$BA \wedge A + BD \wedge D = 0$$

"moments"

(PFS au point B).

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & -ab & 0 & bd & 0 \\ \hline 0 & \nearrow & Y_A & + & \nearrow -mg \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

$$-ab \cdot Y_A - mg \cdot bd = 0$$



$$Y_A = -\frac{bd}{ab} \cdot mg$$

A.N.  $Y_A = -\frac{1000}{5000} \cdot 1000 = -2000 \text{ N}$


$$Y_B = mg - Y_A$$

A.N.  $Y_B = 1000 - (-2000) = 3000 \text{ N}$

14



ne rien  
écrire dans  
la partie barrée



II


I

Par définition:

$$f_{Gah} = f_{\vec{G} \rightarrow \vec{D}}$$

Triangle I.  $G \in [B, D]$

ad



on isolé (1).  $f_{Gah} = + f_{\vec{G} \rightarrow \vec{D}}$

$$M_{Gah} = \vec{G} \vec{D} \wedge \vec{D}$$

$$= \begin{vmatrix} ad - \alpha & 0 \\ 0 & -mg \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} mg(\alpha - ad) & 0 \\ mg(\alpha - ad) & 0 \end{vmatrix}$$

$ab \angle \alpha \leq ad$

$$N = 0 \quad | \quad NT = 0$$


$$Ty = -mg \quad | \quad Tf_y = 0$$

$$Tz = 0 \quad | \quad Tf_z = mg \alpha - ad \cdot mg$$

$$Tf_z(\alpha = ad) = 0$$

$$\begin{aligned} Tf_z(\alpha = ab) &= mg \cdot ab - ad \cdot mg \\ &= mg(ab - ad) \\ &= -mg \cdot bd \end{aligned}$$

Triangle II.  $G \in [A, B]$



on isolé (2).  $f_{Gah} = - f_{\vec{G} \rightarrow \vec{D}}$

$0 \angle \alpha \leq ab$

$$N = 0 \quad | \quad NT = 0$$



$$Ty = -YA \quad | \quad Tf_y = 0$$

$$Tz = 0 \quad | \quad Tf_z = +YA \cdot \alpha$$

$$\begin{aligned} Tf_z(\alpha = ab) &= +YA \cdot ab = +(-\frac{bd}{ab}) \\ &= -bd \cdot N \end{aligned}$$

N°  
.....

$$M_{\text{éch}} = G A \times l = \begin{vmatrix} +x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & Y_A \\ 0 & 0 & +Y_A \cdot x \end{vmatrix}$$




$$\text{AN: } M_f_{\text{max}} = -1000 \times 1000 = -10^6 \text{ N.mm} = -1000 \text{ N.m}$$

(3) La section la plus sollicitée est la section C car  $K_{\text{eff}} \approx 9,3$  (ex).

$$b = + \left( -\frac{bd}{9b} \cdot mg \right) \cdot ab$$

et donc  $M_{f,c} \geq M_{f,B} \cdot \frac{9}{9,3}$



N°	= 0,1
...	...

(4) Calcul de  $S_c$  (Voir feuille de calcul).

ne rien  
écrire  
dans

la  
partie  
barrée

$$S_B = 4,2$$

$$S_C = 1,9$$

N°  
... / ...

## FICHE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE SECURITE D'UNE SECTION DROITE D'UN ARBRE

abscisse de la section mm	
X	13
<i>Dessin de la section:</i> 	

géométrie de la section ronde	
D	40
d	0
S	1257
Io	251327
Igz	125664

$$\begin{aligned}
 &= \pi/4 * (D^2 - d^2) \\
 &= \pi/32 * (D^4 - d^4) \\
 &= Io/2
 \end{aligned}$$

limite d'élasticité du matériau en Mpa	$\sigma_e$	350
-------------------------------------------	------------	-----

Effort normal en N	N	0	Moment de torsion en N.m	Mt	0
effort tranchant sur y en N	Ty	1000	Moment fléchissant sur y en N.m	Mfy	0
effort tranchant sur z en N	Tz	0	Moment fléchissant sur z en N.m	Mfz	500

		$\sigma_{\text{normale}}$	$K_t$ Coefficient de concentration de contrainte	$\sigma_{\text{réelle}} = K_t * \sigma_{\text{normale}}$
contrainte normale de traction	$\sigma_{\text{traction}}$	= N / S	0.00	1 0.00
contrainte normale de flexion	$\sigma_{\text{flexion}}$	= $(Mfy^2 + Mfz^2)^{(1/2)} / (Igz/(d/2))$	79.58	2.3 183.03
contrainte tangentielle de cisaillement	$\tau_{\text{cisaillement}}$	= $(Ty^2 + Tz^2)^{(1/2)} / S$	0.80	1 0.80
contrainte tangentielle de torsion	$\tau_{\text{torsion}}$	= $Mt / (Io/(d/2))$	0.00	1 0.00
Contrainte équivalente de TRESCA		$\sigma_{\text{eq}}^T = (\sigma_{\text{traction}}^2 + 4\tau_{\text{cisaillement}}^2)^{(1/2)}$	/	/ 183.04
coefficient de sécurité de la section		$S_{\text{sécu}} = \sigma_e / \sigma_{\text{eq}}^T$	/	/ 1.91

On n'a pas de conclusion!

### FICHE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE SECURITE D'UNE SECTION DROITE D'UN ARBRE

abscisse de la section mm	
X	13
<i>Dessin de la section:</i> 	

diamètre EXT en mm  
 diamètre INT en mm  
 aire de la section en mm<sup>2</sup>  
 Moment quadratique polaire  
 mm<sup>4</sup>  
 Moment d'inertie /axe z  
 mm<sup>4</sup>

limite d'élasticité du matériau en Mpa	$\sigma_e$	350
-------------------------------------------	------------	-----

Effort normal en N	N	0	Moment de torsion en N.m	Mt	0
effort tranchant sur y en N	Ty	2000	Moment fléchissant sur y en N.m	Mfy	0
effort tranchant sur z en N	Tz	0	Moment fléchissant sur z en N.m	Mfz	1000

	$\sigma_{\text{normale}}$	$K_t$ Coeff de Concentration De contrainte	$\sigma_{\text{étendue}}$ $=K_t * \sigma_{\text{normale}}$
contrainte normale de traction	$\sigma_{\text{traction}} = N / S$	0.00	1
contrainte normale de flexion	$\sigma_{\text{flexion}} = (Mfy^2 + Mfz^2)^{(1/2)} / (Ig_z / (d/2))$	159.15	1
contrainte tangentielle de cisaillement	$\tau_{\text{cisaillement}} = (Ty^2 + Tz^2)^{(1/2)} / S$	1.59	1
contrainte tangentielle de torsion	$\tau_{\text{torsion}} = Mt / (I_o / (d/2))$	0.00	1
Contrainte équivalente de TRESCA	$\sigma_{\text{eq}}^T = (\sigma_{\text{traction}}^2 + 4\tau_{\text{cisaillement}}^2)^{(1/2)}$	/	/
coefficient de sécurité de la section	$S_{\text{secu}} = \sigma_e / \sigma_{\text{eq}}^T$	/	2.20

## FLEXION

## TORSION






Figure 12.10 – Valeur de  $K_{fi}$  en flexion pure pour différents types d'entailles





Figure 12.9 – Valeur de  $K_0$  en torsion pure pour différents types d'entailles