



## 15 CONFIGURATION DES JETONS

- Un jeton représente **l'activité d'une étape**. Lorsque plusieurs étapes initiales sont actives simultanément, il est nécessaire de paramétrer plusieurs jetons (par défaut, le nombre de jetons est égal à 1).

1. Développer le menu *Outils*, puis clicG sur *Options du projet*.



2. ClicD sur **SFC**.
3. Cocher la case *Autoriser plusieurs jetons*.



- L'erreur affichée lors de l'analyse ou de la génération, si on oublie de cocher cette case, est remplacée par un avertissement « Prolifération de jetons ». Ce n'est pas préjudiciable au fonctionnement correct du programme.